

**АКТ**  
**проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома**  
**по ул. Чапаева, 19, г.Реж, Свердловской области**

г. Реж

11.01.2024

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

11.01.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении кухонь квартир жилого дома №19 по ул. Чапаева, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: -23°С

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1	2,0	162	соответствует	
2	2	2,2	178	соответствует	
3	3				магазин. заглушка. газ отключен
4	4				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
5	5	1,5	122	соответствует	
6	6				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
7	7	2,7	219	соответствует	
8	8				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
9	9				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
10	10	1,5	122	соответствует	
11	11				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
12	12				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
13	13	1,5	122	соответствует	
14	14	2,0	162	соответствует	
15	15	2,3	186	соответствует	
16	16				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
17	17				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
18	18				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
19	19				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
20	20				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
21	66				магазин. заглушка. газ отключен
22	67	2,1	170	соответствует	
23	68				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
24	69	3,0	243	соответствует	
25	70	1,5	122	соответствует	
26	71				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
27	72	2,0	162	соответствует	
28	73				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
29	74	1,5	122	соответствует	
30	75	1,2	97	соответствует	
31	76	1,8	146	соответствует	
32	77	2,2	178	соответствует	
33	78	2,2	178	соответствует	
34	79	2,0	162	соответствует	
35	80	1,3	105	соответствует	
36	81				магазин. заглушка. газ отключен
37	82				магазин. заглушка. газ отключен
38	83	1,4	113	соответствует	