

АКТ
проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. Чапаева, 21, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

16.01.2024

Комиссией в составе:
техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ" Зыковой Л.В.

16.01.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении кухонь квартир жилого дома №21 по ул. Чапаева, г.Реж
Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: -12 °С

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	1а				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
2	1				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
3	2	2,2	178	соответствует	
4	3	1,7	138	соответствует	
5	4				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
6	5	1,3	105	соответствует	
7	6	1,3	105	соответствует	
8	7				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
9	8	1,4	113	соответствует	
10	9	1,9	154	соответствует	
11	10				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
12	11				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
13	12				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
14	13				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
15	14	1,3	105	соответствует	
16	15				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
17	16	2,2	178	соответствует	
18	17	1,3	105	соответствует	
19	18				магазин. заглушка. газ отключен
20	19	1,3	105	соответствует	
21	20	1,3	105	соответствует	
22	21	1,5	122	соответствует	
23	22	1,5	122	соответствует	
24	23	1,3	105	соответствует	
25	24	1,5	122	соответствует	
26	25	1,3	105	соответствует	
27	26	1,3	105	соответствует	
28	27	1,2	97	соответствует	
29	28				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
30	29	1,3	105	соответствует	
31	30				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)

АКТ

**проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. Чапаева, 21, г.Реж, Свердловской области**

г. Реж

19.01.2024

Комиссией в составе:


техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ" Зыковой Л.В.

19.01.2024 с 09.00 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении
кухонь квартир жилого дома №21 по ул. Чапаева, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: -13 °С

№ п/п	№ кв.	Результат проверки		Соответствие требованиям	Примечание
		м/сек	м3/час		
1	31				магазин. заглушка. газ отключен
2	32				магазин. заглушка. газ отключен
3	33				магазин. заглушка. газ отключен
4	34	2,2	178	соответствует	
5	35				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
6	36	1,3	105	соответствует	
7	37				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
8	38	1,5	122	соответствует	
9	39				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
10	40				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
11	41	1,3	105	соответствует	
12	42				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
13	43	1,7	138	соответствует	
14	44				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
15	45	1,3	105	соответствует	
16	46	1,5	122	соответствует	
17	47				магазин. заглушка. газ отключен
18	48	2,5	203	соответствует	
19	49	1,5	122	соответствует	
20	50	1,3	105	соответствует	
21	51	1,3	105	соответствует	
22	52				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
23	53	1,4	113	соответствует	
24	54				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
25	55				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
26	56	1,3	105	соответствует	
27	57				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
28	58	1,3	105	соответствует	
29	59	1,5	122	соответствует	
30	60	1,4	113	соответствует	
31	61				владелец (квартиросъемщик) отсутствовал
32	62	1,3	105	соответствует	
33	63	1,3	105	соответствует	

Члены комиссии:


 _____ (Зыкова Л.В.)