

АКТ

проверки каналов вытяжной системы вентиляции помещений кухонь жилого дома
по ул. Чапаева, 19, г.Реж, Свердловской области

г. Реж

15.11.2023

Комиссией в составе:

техника-смотрителя ООО "УК ЖКХ - восток" Зыковой Л.В.

с 13.11.2023 по 15.11.2023 была проведена проверка эффективности вытяжной вентиляции в помещении
кухонь квартир жилого дома №19 по ул. Чапаева, г.Реж

Проверка проводилась при помощи прибора Testo-410-1, при температуре наружного воздуха: °С

№ п/п	дата	температура наружного	№ кв.	Результат		Соответствие требованиям	Примечание
				м/сек	м3/час		
1	13.11.2023	-1°C	2	1,6	130	соответствует	
2	13.11.2023	-1°C	4	1,3	105	соответствует	
3	13.11.2023	-1°C	11	1,5	122	соответствует	
4	13.11.2023	-1°C	14	1,5	122	соответствует	
5	13.11.2023	-1°C	15	1,2	97	соответствует	
6	13.11.2023	-1°C	16	1,2	97	соответствует	
7	13.11.2023	-1°C	17	0,8	65	соответствует	
8	13.11.2023	-1°C	18	3,3	267	соответствует	
9	13.11.2023	+2°C	25	2,1	170	соответствует	
10	13.11.2023	+2°C	28	1,4	113	соответствует	
11	13.11.2023	+2°C	29	1,6	130	соответствует	
12	13.11.2023	+2°C	31	1,0	81	соответствует	
13	13.11.2023	+2°C	34	1,5	122	соответствует	
14	14.11.2023	+2°C	36	1,9	154	соответствует	
15	14.11.2023	+2°C	41	1,5	122	соответствует	
16	14.11.2023	+2°C	46	0,9	73	соответствует	
17	14.11.2023	+2°C	50	2,0	162	соответствует	
18	14.11.2023	+5°C	53	1,6	130	соответствует	
19	14.11.2023	+5°C	57	1,5	122	соответствует	
20	14.11.2023	+5°C	59	2,2	178	соответствует	
21	14.11.2023	+5°C	61	1,1	89	соответствует	
22	14.11.2023	+5°C	63	1,2	97	соответствует	
23	15.11.2023	+2°C	68	0,9	73	соответствует	
24	15.11.2023	+2°C	74	1,4	113	соответствует	
25	15.11.2023	+2°C	79	2,0	162	соответствует	
26	15.11.2023	+2°C	80	1,3	105	соответствует	
27	15.11.2023	+2°C	85	1,3	105	соответствует	
28	15.11.2023	+2°C	95	2,4	194	соответствует	
29	15.11.2023	+2°C	97	0,9	73	соответствует	

Члены комиссии:



(Зыкова Л.В.)